



SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS
OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN		No.: MSB-00E23-002	
		Datum: 2001-02-28	<Modell> ALLE
Betreff: ÜBERNAHME DES MAGNETVENTIL-KABELBAUMS MIT INTEGRIERTEM ÖLTEMPERATURSENSOR		<M/J> 01-01	
Gruppe: AUTOMATISCHES GETRIEBE	Entwurf Nr.: 00AT600310		
INFORMATION	INTERNATIONAL CAR ADMINISTRATION OFFICE	 T.MASAKI - MANAGER TECHNICAL SERVICE PLANNING	

1. Beschreibung:

Für das Automatikgetriebe der Fahrzeuge mit Frontmotor und Vorderradantrieb (E-W) wurde der Magnetventil-Kabelbaum mit separatem Öltemperatursensor auf eine Ausführung mit integriertem Öltemperatursensor geändert.

2. In Frage kommende Modelle mit Automatikgetriebe:

F4A41, F4A42, F4A51, F5A42, F5A51,
W4A41, W4A42, W4A51, W5A42, W5A51

3. Austauschbarkeit:

Nicht austauschbar

4. Einsatzdatum (Gültiges Modell):

Ab September 10, 2000

5. Geänderte Details:

